



Schneidpfad anlegen

Anleitung für den Roland TrueVIS VG3-640

Damit deine Datei korrekt gedruckt und geschnitten wird, muss der Schneidpfad als spezielle Volltonfarbe (Spot Color) angelegt werden. Die RIP-Software VersaWorks erkennt diesen Pfad automatisch und schneidet ihn, anstatt ihn zu drucken.

Die Spot Color „CutContour“

Der Schneidpfad muss als Volltonfarbe mit dem Namen CutContour angelegt werden – exakt so geschrieben, mit Groß- und Kleinbuchstaben. Schreibfehler führen dazu, dass der Pfad nicht erkannt wird.

Name der Spotfarbe	CutContour (Groß-/Kleinschreibung exakt einhalten!)
Kontur / Stroke	0,25 pt – keine Füllung (transparent)
Dateiformat	PDF oder EPS
Farbmodus	CMYK
Wird gedruckt?	Nein – nur als Schneidlinie verwendet

Adobe Illustrator

- 1 Motiv fertigstellen und den Schneidpfad auf einer eigenen Ebene anlegen (z. B. Ebene 201eSchneidpfad201c).
- 2 Schneidpfad auswählen → Fenster → Farbfelder → Neues Farbfeld erstellen.
- 3 Farbfeld benennen: CutContour → Typ auf Volltonfarbe (Spot Color) stellen → OK.
- 4 Pfad mit CutContour als Kontur (0,25 pt) belegen – Füllung auf keine setzen.
- 5 Tipp: Die CutContour-Farbbibliothek aus dem Swatch-Ordner von VersaWorks kann direkt in Illustrator installiert werden.
- 6 Datei als PDF oder EPS speichern und an uns übermitteln.

CorelDRAW

- 1 Fenster → Docker → Paletten → Palettenbibl. → Spot → Roland → Roland VersaWorks Color Palette aktivieren.
- 2 Schneidpfad zeichnen → Konturfarbe aus der Palette: CutContour wählen.
- 3 Alternativ: Werkzeug → Paletteneditor → Neue Volltonfarbe, Name: CutContour.
- 4 Kontur auf 0,25 pt setzen – Füllung = keine.
- 5 Datei als PDF oder EPS exportieren.

Affinity Designer & andere Vektorprogramme

- 1 Neues Farbfeld als Spot Color anlegen und den Namen CutContour vergeben.
- 2 Schneidpfad mit dieser Farbe als Kontur belegen – Füllung = keine.

Optionaler Perforationsschnitt

Wer einen Perforationsschnitt statt eines Durchschnichts möchte (z. B. für abreißbare Sticker), verwendet denselben Ablauf – aber mit dem Farbfeldnamen:

Perforationsschnitt

PerfCutContour (statt CutContour)

Checkliste vor der Dateiabgabe

- ☐ Schneidpfad als Volltonfarbe CutContour angelegt (Schreibweise geprüft)
- ☐ Pfad: Kontur vorhanden (0,25 pt), Füllung = keine
- ☐ Motiv und Schneidpfad auf getrennten Ebenen (empfohlen)
- ☐ Dateiformat: PDF oder EPS
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften in Kurven/Pfade umgewandelt oder eingebettet

Fragen? Wir helfen gerne!

reanto print & plot gmbH

📍 Pestalozzistraße 1, 8010 Graz
☎ +43 676 554 02 35
✉ auftrag@printundplot.at
🌐 shop.printundplot.at

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 08:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 – 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Datei! Bei komplexen Formen oder Fragen stehen wir persönlich, per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.